

Habilitados carriles de la Autopista Norte entre calles 207 y 209, tras caída de material en la vía

Bogotá, junio 19 de 2024. El miércoles 19 de junio alrededor de las 6:00 a.m. se registró la presencia material particulado en la Autopista Norte entre las calles 207 y 209, sentido sur – norte, ocasionado por un tercero, en un vehículo tipo volqueta que transitaba con las compuertas entreabiertas. La coyuntura causó aglomeración del tráfico vehicular por el cierre obligado de dos carriles.

La rápida acción de la Concesión Ruta Bogotá Norte permitió que, alrededor de las 8:00 a.m., se rehabilitara la normal movilidad en este sector. Ante la contingencia, nos permitimos manifestar a la opinión pública lo siguiente:

- Hacemos un llamado a los conductores de vehículos de carga, especialmente volquetas, para que realicen un adecuado cierre de las compuertas, evitando la caída de los materiales que trasladan. Esto no solo afecta la correcta movilidad, sino que pone en riesgo la vida de los diferentes actores viales que transitan por este sector de la ciudad, entre los que se encuentran buses escolares, vehículos de transporte público, ciclistas y peatones. Por tanto, el impacto de estas malas prácticas supone una afectación a la movilidad y a la seguridad de los usuarios de los Accesos Norte de la capital del país.
- Así mismo, aprovechamos para extender la invitación a los múltiples actores viales que confluyen en la Autopista Norte a que acojan prácticas responsables en la vía para construir un espacio seguro para todos. De esta manera, será posible reducir la siniestralidad en este importante corredor vial de Bogotá.
- Es pertinente mencionar que, una vez se tuvo conocimiento de la situación, personal de Ruta Bogotá Norte acudió de manera inmediata a la zona afectada. La rápida acción consistió en la ubicación señalización y, con el uso de maquinaria de la Concesión se efectuaron labores de limpieza en la vía para rehabilitar la movilidad en una hora pico en este sector de la ciudad.



- Para ejecutar las labores de limpieza, se contó con el personal de mantenimiento vial, maquinaria y equipos (minicargador y volqueta) de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte. Así mismo, se puso en alerta al equipo de emergencias viales que consta de ambulancia medicalizada, grúa, carro taller e inspección vial, para atender cualquier eventualidad surgida a raíz de esta coyuntura.

En la Concesión Ruta Bogotá Norte continuaremos trabajando de manera comprometida por la seguridad de los usuarios y comunidad aledaña al proyecto Accesos Norte Fase II.